



↑	Комп	Цель
1	А0	1
2	А1	2
3	А2	3
4	А3	4
5	А4	5
6	А5	6
7	А6	7
8	А7	8
9	А8	9
10	А9	10
11	А10	11
12	А11	12
13	А12	13
14	А13	14
15	А14	15
16	А15	16

XP3

IDC16MH

Цепь	Конт
D0	1
D1	2
D2	3
D3	4
D4	5
D5	6
D6	7
D7	8
R0BUS	9
WRBUS	10
VDD	11
GND	12
GND	13
GND	14

XP4
IDC14MH